ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ไม่มี	มีบางส่วน	มีครบถ้วน
3.18.1	สถานที่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ประกอบ			/

เครื่องตรวจจับควัน เตือนภัยเมื่อมีควันไฟ



กริ่งสัญญาณเตือน